

# СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КУЗОВА ВАГОНОВ-ХОППЕРОВ

**И.А. Хилов, младший научный сотрудник ООО «ИЦ ВС»,  
А.Е. Афанасьев, заместитель руководителя отдела ООО «ИЦ ВС»,  
канд. техн. наук**

**В** последние годы различными вагоностроительными организациями проводятся работы по созданию новых моделей вагонов-хопперов для перевозки зерна, минеральных удобрений и других сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. Это вызвано тем, что по состоянию на 2010 г. в России данный тип подвижного состава существенно устарел. У портала 80% первых срок службы составляла более 20 лет при назначении срока 25—32 года в зависимости от типа груза [1]. Кроме того, с 1960—1970-х годов, когда были разработаны первые массовые модели вагонов-хопперов, изменилась структура перевозки грузов, условия их транспортировки, требования, предъявляемые грузом к вагону, а также нормативная база.

Несущие конструкции вагонов-хопперов, находящиеся сегодня в эксплуатации, характеризуются достаточной надежностью. Это обусловлено тем, что при их создании был выполнен большой объем расчетно-экспериментальных исследований и многократно совершенствовалась технология изготовления. Разработка новых грузовых вагонов неизбежно сопровождается созданием новых узлов соединения различных элементов, которые до этого не отрабатывались в условиях массового производства. В связи с этим в процессе становления на производстве вагонов-хопперов конструкции актуальной задачей являетсяработка винты, создаваемых узлов на этапах производственных расчетов, испытаний, а также опытной эксплуатации.

Необходимо отметить, что зачастую конструкции новых вагонов, успешно прошедших предварительные испытания, получают повреждения в первые же месяцы эксплуатации. Это происходит по нескольким причинам: использование конструктивных решений, о которых нет достоверных данных из эксплуатации, отсутствие информации о реальных эксплуатационных нагрузках, несовершенная технология сборки.

Подобная ситуация возникла, например, в процессе эксплуатации опытной партии вагонов-хопперов модели 19-3116-04 (далее — вагон), предназначенных для перевозки минеральных удобрений и количественной сортировки (рис. 1). Конструкция кузова нового вагона имеет следующие отличия от традиционной: цилиндрическая форма боковых стен, конфигурация и расположение силовых раскосов, консольная часть вагона в центре, а также увеличенный угол наклона торцевых стен.

По истечении одного года эксплуатации в конструкции кузова вагона были выявлены трещины в узле соединения стойки боковой стены с горизонтальной балкой торцевой стены (рис. 2). Кроме того, в элементах консольной части рамы были зафиксированы остаточные деформации.

По результатам опытной эксплуатации в Инженерном центре вагоностроения (ООО «ИЦ ВС», Санкт-Петербург) был выполнен комплекс работ по совершенствованию конструкции кузова данного вагона. Исследования проводились в несколько этапов и включали

в себя расчеты прочности и сопротивления усталости, формирования и выбор вариантов совершенствования конструкции кузова, комплекс испытаний вагона и последующую эксплуатацию.

На первом этапе было выполнено уточненное сечение промежуточной и сопротивления усталости начальной конструкции кузова вагона с помощью метода конечных элементов (далее — МКЭ). По продолжительности опытной эксплуатации для получения трещин в конструкции был рассчитан общий коэффициент снижения предела выносливости для угла соединения болок боковой и торцевой стены, который был использован для проведения уточненных расчетов. В среднем он составил 6—7.

Для проведения расчетов было разработана расчетная модель кузова вагона, учитывающая наличие сварных швов в новых узлах соединения элементов. Она была сформирована из пластинчатых восьмизвездных конечных элементов. Ввиду того, что конструкция вагона представляет собой балочные элементы, использование пластинчатых конечных элементов обеспечило необходимую точность расчетов.

Были рассмотрены два расчетных случая согласно Нормам для расчета и проектирования вагонов железнодорог МПС колеи 1520 мм (несамоходный) [2] (далее — Нормы): ударная нагрузка 3,5 МН и вертикальная статическая нагрузка. При действии ударной нагрузки в расчетной модели вагона были учтены следующие нагрузки: сила удара Гв = автосцепочное устройство 3,5 МН; сила



Рис. 1. Общий вид вагона-хоппера модели 19-3116-04, получившего повреждения



Рис. 2. Трещина в узле соединения стойки боковой стены с горизонтальной балкой торцевой стены

инерции кузова  $F_{\text{инер}}^{\text{куз}}$ ; сила инерции груза  $F_{\text{инер}}^{\text{гру}}$ ; сила инерции тележек  $F_{\text{инер}}^{\text{тел}}$ . При действии вертикальной статической нагрузки — нагрузка от веса груза, распределение и веса конструкции.

По результатам опытной эксплуатации, а также выполненных уточненных расчетов были определены элементы конструкции кузова, нуждающиеся в доработке. Недостаточные показатели прочности были зафиксированы в элементах консольной части рамы при действии ударной нагрузки. Кроме того, показатели сопротивления усталости в зонах соединения крайней слоны боковой стены с горизонтальной балкой торцевой были значительными ниже минимально допустимого Нормами.

Причиной недостаточного коэффициента запаса сопротивления усталости являлся высокий уровень напряжений при действии вертикальной статической нагрузки. Зоны, требующие доработки (рис. 3), представлены на рисунках напряженно-деформированного состояния консольной части рамы и системы опирания торцевой стены на раму напряженно-деформированного состояния консольной части рамы при действии оптимальных выше нагрузок.

На следующем этапе были выполнены расчетные исследования по совершенствованию конструкции кузова, которые проводились на основе МКЗ с использованием расчетных схем, ранее апробированных при создании новых конструкций вагонов (3). Работы выполнялись в два этапа: доработка консольной части рамы и доработка системы опирания торцевой стены на раму.

При анализе разработанных вариантов совершенствования конструкции кузова были применены следующие критерии (4): снижение напряжений в элементах конструкции до требуемого уровня и уменьшение концентрации напряжений в отдельных элементах и узлах конструкции. При этом основными ограничениями являлись сохранение предельного значения массы кузова, а также использование конструкторских решений, не усложняющих технологию изготовления.

Совершенствование консольной части рамы было проведено при действии ударной нагрузки 3,5 МН. По результатам анализа напряжений, а также остаточных деформаций были определены элементы консольной части рамы вагона, нуждающиеся в доработке: шкворневой и консольной балки в зонах их сопряжения, раскосы рамы и боковые балки в месте их сопряжения со шкворней.

В результате анализа напряженно-деформированного состояния конструкции вагона, а также с использованием опыта расчета других вагонов безрамных конструкций было сделано заключение о том, что передняя нагрузка в их консольных частях в значительной степени зависит от схемы расположения балок. Предварительная оценка характера деформирования элементов консольной части рамы и уровня напряжения в них показала, что один из элементов перегружены, а другие принимают незначительное участие в передаче нагрузок, что неблагоприятно сказыво-




Рис. 3.а. Напряженно-деформированное состояние элементов конструкции при действии ударной нагрузки 3,5 МН:

1 — консольная балка; 2 — шкворневая балка;

3 — раскосы; 4 — лобовая балка




Рис. 3.б. Напряженно-деформированное состояние элементов конструкции при действии вертикальной статической нагрузки:

1 — краевые сталью боковой стены; 2 — подкос;

3 — горизонтальная балка торцевой стены;

4 — раскос

Варианты усиления консольной части рамы

Таблица 1

№ вар.	Эскиз конструкции	Элементы конструкции
Номинальная конструкция		1 — консольная балка; 2 — боковая балка; 3 — шкворневая балка; 4 — лобовая балка; 5 — раскос рамы; 6, 7, 8, 9 — усилительные косынки; 10 — усиливющая пластина
1		✓ исключены позиции 8 — 10 номинальной конструкции; ✓ введены ступенчатые листы (поз. 1); ✓ установлены косынки (поз. 2) <b>Снижение массы — 7 кг</b>
2		✓ исключены позиции 8 — 10 номинальной конструкции; ✓ изменено расположение раскосов (поз. 1); ✓ введены усилительные ребра большей толщины в местах сопряжения раскосов рамы и шкворневой балки (поз. 2); <b>Снижение массы — 140 кг</b>
3		✓ исключены позиции 7 — 10 номинальной конструкции; ✓ изменено расположение раскосов (поз. 1); ✓ увеличено толщина раскосов (поз. 1); ✓ введены усилительные ребра большей толщины в местах сопряжения раскосов рамы и шкворневой балки (поз. 2); ✓ изменена конфигурация нижнего листа шкворневой балки (поз. 3) <b>Снижение массы — 10 кг</b>
4		✓ исключены позиции 7 — 10 номинальной конструкции; ✓ изменено расположение раскосов (поз. 1); ✓ увеличено толщина раскосов (поз. 1); ✓ введены усилительные ребра большей толщины в местах сопряжения раскосов рамы и шкворневой балки (поз. 2); ✓ изменена конфигурация верхнего и нижнего листов шкворневой балки (поз. 3); ✓ добавлены два ребра между нижними и верхними листами шкворневой балки (поз. 4); ✓ добавлены усилительные косынки в зоне сопряжения раскосов рамы с поперечной балкой (поз. 5) <b>Снижение массы — 180 кг</b>

ется на общей картине напряженно-деформированного состояния.

Поэтому для обеспечения требуемых показателей прочности в данных элементах в ходе проведения расчетных исследований требовалось снизить в них уровень напряжений на 15—35%. Для этого были последовательно сформированы и проанализированы несколько вариантов усилений консольной части рамы (табл. 1), чтобы определить наиболее рациональную конструкцию. При этом были рассмотрены следующие изменения конструкции: исключение деталей, расположение раскосов, звеноание дополнительных элементов, конфигурация верхней и нижней листов шкворневой балки, геометрические параметры сечений элементов.

По результатам расчетов были сделаны следующие выводы:

- ✓ напряжения в элементах консольной части рамы вариантов №1 и №4 снижены до необходимого уровня;
- ✓ вариант №4 обеспечивает более равномерное распределение напряжений по элементам и узлам;
- ✓ масса консольной части вагона при модернизации по варианту №4 на 173 кг меньше, чем по варианту №1.

Таким образом, в качестве основного варианта совершенствования конструкции был выбран вариант №4. При анализе напряженно-деформированного состояния консольной части рамы было установлено, что напряжения в раскосах были снижены на 25%, а в боковых блоках и в зоне соединения шкворневой и консольной балок — более чем на 40% (рис. 4).

Далее было выполнено совершенствование системы опирания торцевой стены на раму вагона. По результатам проведенных на первом этапе уточненных расчетов было установлено, что для обеспечения требуемых показателей сопротивления усталости рассматриваемого узла необходимо снизить уровень напряжений в донной зоне не менее чем на 35—40% при действии вертикальной статической нагрузки.

Анализ напряженно-деформированного состояния исходной конструкции вагона с использованием опыта расчета других вагонов-хопперов показал, что передана основной части вертикальной статической нагрузки на систему опирания происходит через боковые стены. В связи с этим был сделан вывод, о том, что жесткость крайних стоеч боковой стены недостаточна для передачи вертикальной нагрузки на консольную часть рамы вагона. Кроме того, различные показатели жесткости боковой и шкворневой балок, на которые, соответственно, опираются стойки боковой стены и подкосы, приводят к различным перемещениям по длине горизонтальной балки торцевой стены, что неблагоприятно сказывается на общей картине напряженно-деформированного состояния системы опирания.

Учитывая это, были разработаны два варианта системы опирания торцевой стены (табл. 2). В их основе положено изменение количества подкосов, а также




Рис. 4. Напряженно-деформированное состояние доработанной консольной части рамы при действии ударной нагрузки 3,5 МН/МПа:

1 — консольная балка; 2 — шкворневая балка; 3 — раскосы; 4 — лобовая балка

Таблица 2

№ вар.	Вариант конструкции	Внесенные изменения
Исходная конструкция		—
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ удалена часть крайних стоеч боковой стены между боковой балкой и горизонтальной балкой торцевой стены;</li> <li>✓ добавлены подкосы, опирающиеся на боковые балки в районе шкворневой балки.</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ удалена часть крайних стоеч боковой стены между боковой и горизонтальной балками торцевой стены;</li> <li>✓ добавлены наклонные подкосы, опирающиеся на шкворневые балки в районе опирания оставшихся подкосов и раскосов.</li> </ul>

мест их опирания на раму. При формировании конструктивной схемы системы опирания внесены вводимые в конструкцию элементы были максимально унифицированы с уже установленными в начальной конструкции вагона, чтобы снизить затраты на его производство.

В результате выполненной оценки эффективности внесенных изменений было установлено, что наклонные крайние подкосы в большей степени позволили снизить напряжения в исследуемой зоне, поскольку они опираются в ту же

точку шкворневой балки, что и остальные элементы системы опирания. Это позволило добиться равномерного перемещения всех подкосов, раскосов и горизонтальной балки торцевой стены. Исходя из вышеизложенного, конструктивная схема с наклонными крайними подкосами была принята за основу.

После выбора конструктивной схемы были определены параметры основных элементов системы опирания с целью более равномерного распределения напряжений, а также оптимизация мас-




Рис. 5. Испытенно-деформированное состояние доработанной системы опирания при действии вертикальной статической нагрузки, МПа:

1 — крайний наклонный подкос; 2 — средний подкос; 3 — горизонтальная балка торцевой стены; 4 — раскос.

совых характеристики конструкции. Для этого была разработана обобщенная параметрическая модель системы опирания торцевой стены, включающая основные параметры подкосов (высота и ширину сечения профиля, толщину профилей), влияющие на показатели сопротивления усталости и массу конструкции, которые послужили основными критериями для ее модернизации.

Геометрические размеры подкосов определялись по схеме итерационного метода наноскоростного спуска (5). Для локального увеличения жесткости узла соединения крайнего наклонного подкоса с горизонтальной балкой торцевой стены в конструкцию были введены приварные накладки. Выполненные изменения конструкции позволили снизить уровень напряжений в узле соединения балок боковой и торцевой стен более чем на 40% (рис. 5).

На третьем этапе работ были проведены нормативные расчеты вагона с доработанной конструкцией кузова. Кроме того, для подтверждения результатов расчетных исследований специалисты Испытательного центра выполнили комплекс испытаний по традиционной методике, успешно апробированной в течение многих лет (6). Результаты расчетов и испытаний показали соответствие вагона требованиям Норм и НБ ЖТ ЦВ 01-98 [7], в том числе по показателям прочности и сопротивления усталости.

Для оценки достоверности выполненных работ был проведен сравнительный анализ результатов испытаний и расчетов по разработанной методике. На его основе установлено, что в наиболее нагруженных участках конструкции расходжение результатов не превышало

10—15%, что связано с идеализацией модели и ошибками ее численного решения (~10%), а также погрешностью измерений при испытаниях (~3—5%). Полученные результаты расчетов и испытаний подтвердили достоверность расчетной модели кузова вагона.

После проведения работ по совершенствованию конструкции кузова вагона и выполнении комплекса испытаний вагон поступил в эксплуатацию. На сегодняшний день они находятся на сети уже более трех лет, рекомендации и замечания от эксплуатирующих организаций нет.

Таким образом, разумеем, можно сделать следующее заключение:

➤ выполнен комплекс работ по совершенствованию конструкции кузова

вагона-хоппера без хребтовой балки с цилиндрической формой боковых стен и увеличенным углом наклона торцевых стен;

➤ в результате разработаны усовершенствованнные конструкции консольной части рамы и системы опирания торцевой стены на раму вагона, обеспечивающие необходимые показатели прочности и сопротивления усталости;

➤ разработанные конструкции внедрены при проектировании вагонов-хопперов модели 19-3116-04, которые успешно зарекомендовали себя в эксплуатации в течение более трех лет.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Технико-экономическое обоснование вагона-хоппера для перевозки зерна с кузовом из алюминиевого сплава: отчет о НИР / СОО «Инженерный центр вагоностроения»; гл. Битюцкий А.А.; рук. Гедорев С.А. — СПб., 2010. — 109 с.

2. Нормы для расчета и проверки прочности железнодорожных путей МПС колеи 1520 мм (нескоростных). — М.: ГосНИИМЗ-ВНИИЖТ, 1996. — 317 с.

3. Битюцкий А.А. Анализ развития методов оценки усталостной прочности несущих конструкций кузовов грузовых вагонов // А.А. Битюцкий // Исследование усталостной прочности узлов и выбор параметров новых грузовых вагонов: сб. науч. тр. / под ред. А.А. Битюцкого; Инженерный центр вагоностроения. — СПб., 2009. — Вып. 7. — С. 6—13.

4. Расчетная оценка выбора параметров консольной части кузова по критериям статической и усталостной прочности: отчет о НИР / СОО «Инженерный центр вагоностроения»; гл. Битюцкий А.А.; рук. Кек К.В. — СПб., 2006. — 236 с.

5. Лобзинов Ф.Ю. Оптимизация несущих конструкций кузовов вагонов // Ф.Ю. Лобзинов. — Ереван: ШТИ, 1997. — 156 с.

6. Афанасьев Е.В. Испытания продуманного вагоностроения в испытательном центре инженерного центра // Е.В. Афанасьев // Совершенствование методов испытаний и диагностики грузовых вагонов: сб. науч. тр. / под ред. А.А. Битюцкого; Инженерный центр вагоностроения. — СПб., 2007. — Вып. 2. — С. 15—25.

7. Вагоны грузовые железнодорожные. Нормы безопасности: НБ ЖТ ЦВ 01-98 // Граниты и асфальт в действие узлов машин МПС России. НР-935 от 07.08.1998; ВНИИЖТ МПС России. — М.: МПС России, 1998. — 24 с.

## ПГК: РОСТ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК

**З**а девять месяцев 2012 г. объем перевозок грузов на сети РЖД в вагонах, находящихся в самостоятельном управлении ОАО «Первый грузовой компании» (ПГК), вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 134 млн. т. Грузооборот компаний на сети РЖД увеличился почти в 2 раза и составил 160,7 млн. т·км.

Увеличение объемов произошло в результате перехода ПГК с февраля 2012 г. к самостояльному управлению портом полигоном, ранее использовавшимся ОАО «РЖД» в рамках структурного соглашения, а также в связи с расширением клиентского портфеля компаний.

Среди основных групп грузов объемы перевозки каменного угля составили 44 млн. т, нефти и нефтепродуктов — 31,7 млн. т, руды — 13,5 млн. т, строительных грузов — 11,7 млн. т, цемента — более 11 млн. т, черных металлов — 5,8 млн. т.

Уровень маршрутизации перевозок в полигонах в II квартале 2012 г. составил 73%, в цистернах — 35%. Логистические схемы ПГК направлены на исключение встречных порожних вагонопотоков и снижение нагрузки на инфраструктуру железных дорог.

По материалам Управления корпоративных коммуникаций ОАО «ПГК» [www.pgkweb.ru](http://www.pgkweb.ru)